



SOCOTEC

SOCOTEC MAROC
AGENCE MARRAKECH
40000 MARRAKECH
Résidence Safaa, Bloc A 4^{ème} étage,
Bd My Abdellah
Tél. : 0524.30.20.14 / 25
Télécopieur : 0524.30.20.25
E-mail : socotec.mrk@menara.ma

Délégation MEN à SIDI YOUSSEF BEN ALI
MARRAKECH

Construction du Collège CHOUITER à la Commune Al
Ouidane à Sidi Youssef Ben Ali

RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX
GROS-ŒUVRE - ETANCHEITE

Diffusion : - GOLDEN ETUDES
- DEL MEN SYBA
- Cbt M. ZEMMAMA

<i>B. FAKHSY</i>		<i>02/02/2010</i>
<i>REDACTION</i>	<i>APPROBATION</i>	<i>DATE</i>
<i>Numéro de l'affaire : 2004762</i>	<i>Nombre de pages du document : 7</i>	
<i>Référence (Chrono) : SOMA M/10/468bis/BF/SD</i>		

SOMMAIRE

-	OBJET	3
-	APPROBATIONS PLANS	4
-	RECEPTIONS DES OUVRAGES	5
-	RESULTATS DES ESSAIS	6
-	CONCLUSION	7

OBJET DU RAPPORT

Nous avons contrôlé les travaux du gros-œuvres et étanchéité du Collège CHOUITER située sur la route de Ouarzazate.

Notre mission constitue à examiner les documents d'exécution, réceptionner les ouvrages et examiner également les résultats des essais réalisés sur B.A.

I- APPROBATION DES PLANS BA

1) Courrier n° MAR.2004/2088/BF/SD du 14/09/2004 :

- Plan n° 1/1 : Fondations – Classes
- Plan n° 1/2 : Détails foundations – Classes
- Plan n° 1/3 : PH RDC – Classes
- Plan n° 1/4 : PH étage – Classes
- Plan n° 1/1 : Logement de directeur (Fondation, semelles types, PH RDC) – Logement de gardien (PH RDC, semelles type) – Logement de fonction (fondation, semelles type, PH RDC, PH étage) – Restaurant (fondation, semelles, coupes, PH RDC) – Studios (fondation, PH RDC, PH étage)
- Plan des poutres en élévation – Coffrage – Ferrailage

2) Courrier n° MAR. 2005-1463/BF/SD du 13/06/2005 :

- Détail mur de clôture – Modifié

II- RECEPTIONS DES OUVRAGES

- Bloc classes ; Fondations courrier réf MAR.2004-2759/BF/SD du 07/12/2004
- Logement gardien, Restaurant, studio, logement de fonction et logement directeur, Fondation : Courrier réf MAR.2005-0016/BF/SD du 03/01/2005
- Bloc classe PH RDC : Courrier réf MAR.2005-0103/BF/SD du 13/01/2005 et MAR.2005-0075/BF/SD du 07/01/2005.
- Administration, PH RDC et logement de fonction PH 1^{er} étage (couverture) courrier réf MAR.2005-0568/AL/SD du 11/03/2005
- Bloc classe et log. Gardien : Plancher terrasse courrier réf MAR.2005-0408/BF/SD du 24/02/2005.
- Etanchéité des terrasses : Courriers réf MAR.2005-1504/BF/SD du 16/06/2005 et MAR.2005-1577/BF/SD du 23/06/2005, le complexe étanche est constitué de 1EAC + 1 feutre 36 VVHR + 1 EAC + 40TV + EAC + 36 VVHR

III- RESULTATS DES ESSAIS

Aucun résultat des essais ne nous a été transmis pour examen et avis.

IV- CONCLUSION

Les travaux du gros-œuvres et étanchéité réalisés dans le cadre de la construction du Collège CHOUITER ont été contrôlés par nos soins,

Ces travaux sont réalisés conformément aux règles de l'art et au CPS, toutefois, nous confirmons que les résultats des essais de contrôle des matériaux (remblais, béton, etc...) ne nous ont jamais été transmis pour examen et avis.

L'Ingénieur

B. FAKHSY